

Pielęgnacja i konserwacja powierzchni drewnianych

Obowiązuje następująca zasada: “Pielęgnować zamiast malować”

To znaczy, że regularna i prawidłowa pielęgnacja wydłuża okres, po zakończeniu którego konieczne jest ponowne malowanie okien w celach konserwacyjnych; wydłuża ona również znacznie okres eksploatacji okna.

To zupełnie normalne, że powierzchnie wystawione na działanie warunków atmosferycznych (także powierzchnie z metalu i tworzyw sztucznych) wymagają odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych.

Już po samym montażu, a potem w rocznych odstępach należy sprawdzać powierzchnie wszystkich elementów na uszkodzenia.

Jak należy prawidłowo pielęgnować powierzchnie?

1. Czyszczenie powierzchni

Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne okna (również powierzchnie przyłgi) należy czyścić dużą ilością wody zmieszanej z łagodnym środkiem myjącym, takim jak np. neutralne mydło (zalecamy rezygnację ze środków chemicznych). Aby uniknąć stałych uszkodzeń należy zrezygnować ze stosowania środków szorujących, wełny stalowej, gąbek szorujących, ostrzy itd..

Czyszcząc powleczone powierzchnie, należy zrezygnować z tarcia, szorowania, jak również stosowania żrących środków myjących. Wszystkie te działania i środki powodują uszkodzenie powłok.

2. Nanoszenie mlecza

Po czyszczeniu na elementy okna należy nanieść specjalne mleczo pielęgnujące (dostępne u producenta okien). Takie mleczo polepsza wygląd powłoki malarskiej, jest dobrą ochroną przed czynnikami atmosferycznymi i sprawia, że powierzchnie okna wyglądają bardziej estetycznie. Przede wszystkim jednak mleczo przedłuża trwałość powłoki lakierniczej, dzięki czemu okna zachowują piękny wygląd na dłużej.

W czasie tych czynności należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia powierzchni.

Wskazówki dot. prawidłowej pielęgnacji powierzchni:

- Jasne powłoki malarskie wymagają częstszych czynności pielęgnacyjnych
- Uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej usunąć.
- Co 3 miesiące przeprowadzać kontrolę powierzchni na uszkodzenia.
- Miejsca podlegające większemu zużyciu – np. dolny skos krawędzi skrzydeł lub miejsca z drewna o przekroju czołowym należy pielęgnować o czystości części.
- Stosować wyłącznie farby i środki pielęgnacyjne o wysokiej jakości

Jak należy prawidłowo konserwować powierzchnie?

- Stwierdzone wady powłoki malarskiej natychmiast usunąć i poprawić (ważne!), bo wad tych później nie będzie można albo w ogóle usunąć, albo ich usunięcie związane będzie z dużym nakładem pracy i kosztów.
- W wymaganych odstępach czasu powierzchnie należy oczyścić na zewnątrz i wewnątrz, lekko oszlifować i pokryć tylko raz warstwą lakieru, który zastosował również producent okna. U producenta okien można się dowiedzieć, jaki typ lakieru został zastosowany.
- Ogólne zalecenia dot. pielęgnacji i konserwacji okien podają następujące okresy czasu:

Silne działanie czynników atmosferycznych (strona wystawiona na ich działanie)	co 2 do 3 lat
Dla jasnych odcieni farb i normalnego oddziaływania czynników atmosferycznych	co 2 do 3 lat
Dla średnich odcieni farb i normalnego oddziaływania czynników atmosferycznych	co 4 do 10 lat
Dla kryjących odcieni farb i normalnego oddziaływania czynników atmosferycznych	co 5 do 15 lat

- Uszkodzenia należy usuwać natychmiast. W ten sposób można uniknąć uszkodzeń drewna spowodowanych wnikającą wodą.